


SISTEMA MIXTO

- Pressões de trabalho:
 - Pressão de produto: de 30 a 60 bares
 - Pressão de ar: de 0,5 a 2 bar
- Boa qualidade de aplicação
- Pouco overspray
- Velocidade de aplicação alta
- Com produtos de média viscosidade
- Boa relação qualidade - velocidade

Pouco overspray
Velocidade média alta
Boa qualidade de aplicação



SISTEMA AIRLESS

- Pressões de trabalho:
 - Pressão de produto: de 100 a 400 bares
- Pior qualidade de aplicação
- Pouco overspray
- Altíssima velocidade de aplicação
- Adequado para produtos lisos de média - alta, viscosidade, e grandes superfícies.

Pouquíssimo overspray
Velocidade alta de aplicação
Grande produção